


VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PEÇAS

Ciclo de trabalho (10 min, 40°C) 45 A @ 60%



Descrição	Código
TOCHA PLASMA PT-45	4 METROS 30278561

Peças de reposição

Nº	Código	Descrição
1	30024276	CORPO DA TOCHA
2	30024278	TAMPA TRASEIRA DO CONECTOR DA TOCHA
3	*	PROTEÇÃO INJETADA DO CONECTOR
4	30024280	CONJ CABOS DA TOCHA
5	30062033	INTERRUPTOR DO GATILHO
6	30062031	GATILHO
7	30207538	PUNHO DA TOCHA

Consumíveis

Item	Descrição	Código
A	ESPAÇADOR PONTA DUPLA	30041829
B	TAMPA DE RETENÇÃO	30041831
C	BICO DE CORTE 1,0 MM **	30008472
	BICO PARA GOIVAGEM 2,3 MM	30008342
D	DIFUSOR DE GÁS	30028936
E	ELETRODO DE CORTE	30040347

* - Disponíveis sob consulta

** - Padrão de fábrica

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PERÍODO	ITENS DE MANUTENÇÃO
DIÁRIO	Observe se os cabos, isolamento da tocha, bocal, eletrodo de corte, bico de corte, difusor de gás, espaçador e gatilho estão danificados. Se estiverem, devem ser isolados ou trocados.
MENSAL	Verifique se as partes plásticas e metálicas estão firmes. Se alguma estiver solta, aperte-as firmemente. Se estiver danificado ou enferrujado, substitua.

TERMOS DE GARANTIA

A **BALMER**, nesta melhor forma de direito, certifica ao cliente estar entregando um equipamento novo ou como novo, em perfeitas condições de uso, sem defeitos de fabricação. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado nos termos da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componentes e mão-de-obra.

Prazo de garantia (90 DIAS):

Todos os prazos de garantia iniciam-se a partir da data de emissão da nota fiscal. Para comprovação deste prazo o cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal ou outro documento fiscal equivalente.

Para obter a cobertura da garantia

Os consertos em garantia devem ser efetuados por um Serviço Técnico Autorizado BALMER que, para tanto, se utiliza de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

Reparos em garantia

Se a inspeção da tocha de corte plasma pela BALMER confirmar a existência de um defeito, este será consertado através de reparo ou substituição, decisão que cabe única e exclusivamente à BALMER.

Custos de garantia

O equipamento em garantia deve ser levado e retirado do Serviço Técnico Autorizado ou de um representante autorizado pela BALMER. O custo de deslocamento ou do envio do aparelho à fábrica fica sob a responsabilidade do cliente.

A BALMER não se responsabiliza por prejuízos, consequentes dos defeitos ou atrasos na correção destes, como por exemplo, perda de negócios, atrasos de produção, etc.

A responsabilidade da BALMER não ultrapassará o custo das peças substituídas dentro do período de garantia, bem como a mão de obra para a substituição das mesmas.

Recomendações

Para a sua segurança e conforto e para melhor desempenho deste produto recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado da BALMER.

Leia sempre o manual de instruções antes de instalar e operar o produto e quando tiver dúvidas. Seguir rigorosamente os intervalos de manutenção exigidos pelo manual, para ter sempre o seu equipamento em perfeitas condições de uso. Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos ou alterações técnicas.

Informativo para o cliente / Custos:

O Serviço Técnico Autorizado BALMER restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso, durante o período de garantia estabelecida.

A Mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal da fonte de corte a plasma, serão gratuitas dentro do período de garantia de acordo com o termo de garantia BALMER.

Caso a solicitação de serviço feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou não relacionada ao produto BALMER, ou seja, relacionados aos periféricos, consumíveis, peças não originais, dispositivos de automação, erros operacionais, rede elétrica, etc., os custos não serão assumidos pela BALMER e a contratação do serviço e das peças serão de responsabilidade do cliente.

Fricke Soldas Ltda.
CNPJ: 88.490.610/0001-61
BR 285, km 456,4 S/N –
Bairro Lambari
CEP: 98700-000 – Ijuí – RS – Brasil



55 3305 0700



55 9 8437 0117



www.balmer.com.br



Grupo Fricke



contato@fricke.com.br



fb.com/balmersoldas

Representante:
